


Oznaczniki elastyczne

Oznaczniki elastyczne EO

Zastosowanie - do oznaczania złączek gwintowych VS ... PA i trzymaczy PK PA. Wykonane są jako drukowane i bez nadruku w dwóch wielkościach: EO3 (4,8 x 5mm) i EO4 (4,8 x 11 mm). W jednym opakowaniu znajduje się 200 oznaczników w różnych kombinacjach. Oznaczniki w pakietach są połączone ze sobą (Rys. 1) i należy je rozrywać w trakcie montażu na złączkach. Treść nadruku na oznacznikach pokazana jest w poniższej tabeli. W kolumnie 2 zawarta jest ilość identycznych oznaczników w opakowaniu z nadrukiem pokazanym w kolumnie 3.


Oznaczniki elastyczne EO w opakowaniu jest 200 szt. oznaczników			
1 Nr kodowy		2 Ilość identycznych oznaczników w opakowaniu	3 Treść nadruku
EO3	EO4		
003901750		200	Bez nadruku
003901752	003901753	20	1-10
003901754	003901755	20	11-20
003901756	003901757	20	21-30
003901758	003901759	20	31-40
003901760		20	41-50
003901762		20	51-60
003901764		20	61-70
003901766		20	71-80
003901768		20	81-90
003901770		20	91-100
003901772	003901773	4	1-50
003901774	003901775	4	51-100
003901776		4	101-150
003901778		4	151-200
003901780		4	201-250
003901782		4	251-300
003901784		4	301-350
003901786		4	351-400
003901788		4	401-450
003901790		4	451-500
003901792		4	501-550
003901794		4	551-600
003901796		4	601-650
003901798		4	651-700
003901800		4	701-750
003901802		4	751-800
003901804		4	801-850
003901806		4	851-900
003901808		4	901-950
003901810		4	951-1000
003901812		8	A-Z bez litery Q
003901814		8	a-z bez litery q
003901816		40	L1, L2, L3, N, PE

Rys.1



Uwaga:
W jednym opakowaniu znajduje się
4 szt. takich pakietów.

Rys.2



Wkładanie oznaczników
EO na złączki SM